



Technical Data sheet

ტექნიკური მონაცემები ფურცელი

(TDS)

ნიტრო საღებავი

პროდუქტი: ნიტრო საღებავი

ტიპი: სწრაფად მშრალი, ნიტროცელულოზაზე დაფუძნებული საღებავი

◆ პროდუქტის აღწერა

ეს არის სწრაფად მშრალი, მზინვარე საღებავი, რომელიც დაფუძნებულია ნიტროცელულოზის ფისზე და არ საჭიროებს დამატებით გამხსნელს.

ფერი: ოქროსფერი

◆ გამოყენების სფეროები

გამოიყენება:

- ლითონის ზედაპირებზე
- ხის ზედაპირებზე
- დეკორატიულ ელემენტებზე
- ინტერიერისა და ექსტერიერის მცირე დეტალებზე

◆ უპირატესობები

- სწრაფად შრება
- დეკორატიული და მდგრადი ბზინვარება
- მარტივი წასასმელად
- არ საჭიროებს დამატებით გამხსნელს

◆ გამოყენების ინსტრუქცია

ზედაპირის მომზადება:

ზედაპირი უნდა იყოს მშრალი, სუფთა და ცხიმისა თუ მტვრისგან გაწმენდილი.

ზედაპირზე დატანა:

საღებავი მზად არის გამოყენებისთვის. დატანა შეიძლება განხორციელდეს ფუნჯით, ლილვაკით ან შესაფრქვევი აპარატით. რეკომენდებულია ორ ფენა, ფენებს შორის შრობის დროის დაცვით.

ტემპერატურის პირობები გამოყენებისას:

+5 °C –დან +30 °C-მდე.

◆ ტექნიკური მონაცემები

პარამეტრი	მნიშვნელობა
ფერი	ოქროსფერი
ფიზიკური მდგომარეობა	თხევადი (გამხსნელის გარეშე)
ტემპერატურული მდგრადობა	+60 °C
შეხებით გაშრობა (20 °C-ზე)	25 წუთი
სრული შრობა (20 °C-ზე, მშრალ პირობებში)	4 საათი
მყარი ნაწილაკების შემცველობა	50%
სიმკვრივე	1.13 გ/სმ ³
მოხმარების ხარჯი	170 მლ/მ ²
VOC (ორგანული აორთქლებადი ნაერთები)	550 გ/ლ
შემადგენლობა	ნიტროცელულოზის ბაზაზე
მძიმე ლითონების შემცველობა	არ შეიცავს ტყვიასა და ქრომს

◆ შენახვის პირობები

შეინახეთ გრილ, მშრალ ადგილას, მზის პირდაპირი სხივებისა და ყინვისგან დაცულად, თავდახურულ ჭურჭელში.

შენახვის ვადა: 12 თვე წარმოების თარიღიდან.

◆ შეფუთვა

- 0.85 ლ
- 2.5 ლ
- 15 ლ

შეფუთვა – რკინის კონტეინერში.

◆ გაფრთხილება და უსაფრთხოების ზომები

ჰაზარდული განცხადებები (H):

- H226 – აალებადი სითხე და ორთქლი
- H304 – შეიძლება ფატალური იყოს გადაყლაპვის ან ჩასუნთქვისას

პრევენციული განცხადებები (P):

- P101 – შეინახეთ პროდუქტის კონტეინერი ან ეტიკეტი სამედიცინო ჩარევისას
- P102 – შეინახეთ ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას
- P103 – წაიკითხეთ ეტიკეტი გამოყენებამდე
- P210 – შეინახეთ ცეცხლის, ნაპერწკლებისა და ცხელი ზედაპირებისგან მოშორებით
- P241 – გამოიყენეთ აფეთქებაგამძლე ელექტრო ვენტილაცია და განათება
- P280 – გამოიყენეთ პერსონალური დამცავი აღჭურვილობა
- P301+P310 – გადაყლაპვისას: დაუყოვნებლივ მიმართეთ ექიმს
- P303+P361+P353 – კანთან კონტაქტისას: მოიხსენით დაბინძურებული ტანსაცმელი, დაიბანეთ კანი წყლით
- P405 – შეინახეთ დაცულ ადგილას
- P501 – გადაადგეთ შესაბამისი წესების დაცვით

